



Operador Nacional do Sistema Elétrico

| Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG | |
|--|---|
| Usina / Agente Proprietário: UHE Furnas / Furnas | UG / Potência Nominal: UG 5 / 164 MW |
| Data e hora da ocorrência: 05/03/2010 – 07h45min | Previsão de Normalização: 15/03/2010 – 17h00min |
| Descrição da causa da ocorrência: Desligou-se automaticamente a unidade geradora 5 da UHE Furnas, com 100 MW, devido vazamento excessivo de óleo na tubulação X1 do regulador de velocidade. | |
| Consequência da ocorrência no SIN: Nada a relatar. | |
| Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar. | |
| 10/03/2010 | |

| Reprogramação da Previsão de Normalização | |
|--|---|
| Nova previsão de Normalização: 16/03/2010 – 17h00min | Usina/UG/Potência Nominal: UHE Furnas / UG 5 / 164 MW |
| Descrição do motivo da reprogramação: No dia 15/03/2010 às 16h01min foi solicitada pelo Agente prorrogação no término da intervenção devido necessidade de continuar os testes no regulador de velocidade. | |
| 16/03/2010 | |

| Normalização | |
|---|---|
| Data de Normalização: 16/03/2010 – 15h45min | Usina/UG/Potência Nominal: UHE Furnas / UG 5 / 164 MW |
| 17/03/2010 | |