



Operador Nacional do Sistema Elétrico

| Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG | |
|--|---|
| Usina e Agente Proprietário: UHE Espora/Espora Energética S.A. | UG/Potência Nominal: UG 2 / 10,7 MW |
| Data e hora da ocorrência: 30/01/2008 às 06h19. | Previsão de Normalização: Sem previsão. |
| Descrição da causa da ocorrência: Desmoronamento de parte da barragem da usina. | |
| Conseqüência da ocorrência no SIN: Perda de 10,7 MW de geração, sem maiores conseqüências para operação do SIN. A UHE Espora permanece impedida. | |
| Outras informações relevantes sobre a ocorrência: | |

| Reprogramação da Previsão de Normalização | |
|--|--|
| Nova previsão de Normalização: 16/03/2009 | Usina/UG/Potência Nominal: UHE Espora / UG 2 / 10,7 MW |
| Descrição do motivo da reprogramação: Tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de recuperação da usina. | |
| 15/12/2008 | |

| Reprogramação da Previsão de Normalização | |
|--|--|
| Nova previsão de Normalização: 18/04/2009 | Usina/UG/Potência Nominal: UHE Espora / UG 2 / 10,7 MW |
| Descrição do motivo da reprogramação: Tempo necessário para a conclusão dos trabalhos de recuperação da usina. | |
| 17/12/2008 | |