



Operador Nacional do Sistema Elétrico

<b>Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG</b>	
<b>Usina / Agente Proprietário:</b> UHE São Simão / CEMIG	<b>UG / Potência Nominal:</b> UG 2 / 285 MW
<b>Data e hora da ocorrência:</b> 20/04/2009 - 16h37min	<b>Previsão de Normalização:</b> 20/05/2009
<b>Descrição da causa da ocorrência:</b>  Unidade geradora 2 sem condições de interligação devido rompimento de bucha em seu transformador elevador.	
<b>Conseqüência da ocorrência no SIN:</b>  Nada a relatar.	
<b>Outras informações relevantes sobre a ocorrência:</b>  A unidade estava retornando de um desligamento forçado em função de uma falha no sistema de supervisão. No momento da energização do transformador elevador houve o rompimento da bucha e, conseqüentemente, atuou a proteção de distância da unidade geradora.	
22/04/2009	

<b>Reprogramação 1 da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 24/07/2009	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 2 / 285 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  O Agente está realizando o levantamento dos danos causados na ocorrência.	
12/05/2009	

<b>Reprogramação 2 da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 30/11/2009	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 2 / 285 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para a conclusão dos serviços.	
30/09/2009	



Operador Nacional do Sistema Elétrico

<b>Reprogramação 3 da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 09/02/2010	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 2 / 285 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para conclusão dos serviços.	
10/11/2009	

<b>Reprogramação 4 da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 03/03/2010	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 2 / 285 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para conclusão dos serviços.	
08/02/2010	

<b>Reprogramação 5 da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 25/03/2010	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 2 / 285 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b>  O Agente solicitou reprogramação em função de atrasos na execução do serviço (SGI 10456/2009).	
02/03/2010	

<b>Normalização</b>	
<b>Data de Normalização:</b> 30/03/2010 - 14h26min	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UHE São Simão / UG 02 / 285 MW
OBS: No dia 30/03/2010 às 14h26min ocorreu o término da intervenção cadastrada no SGI sob nº 10456/2009, referente ao desligamento inicial da unidade geradora. Porém, a UG não retornou à operação, pois há outra intervenção em andamento, com prazo para normalização dia 01/04/2010 às 16h00 (SGI nº 6643/2010).	
31/03/2010	

Excluído: